

## SOPLADOR/SECADOR DE AIRE CALIENTE. REF. 489624



Para mantener las temperaturas indicadas, la distancia de trabajo no debe exceder de 5 cm. de la superficie que se va a secar. El secado de Dry-Heat es debido al aire caliente y no el volumen de aire emitido.



Medición de caudal	
Presión (bar)	Flujo (l/min)
3 bar	571 l/min
4 bar	706 l/min

Medida efectuada con temperatura ambiente variable:

– 20 °C

– 25 °C

– 30 °C



**Nota:** Para su mayor rendimiento, es imprescindible trabajar con racor y manguera de Ø 9 interior.